

## АКТ

### визуального обследования территорий МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39»

г. Краснодар

09.01.2024

1. Комиссия в составе: и.о.заведующего МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39» О.В.Бондарева, заведующий хозяйством – В.В.Грищенко, кладовщик – Б.Р.Багадырова .

2. 09.01.2024 года в 09:30 провела визуальное обследование состояния территории и целостности ограждения.

3. По результатам проверки выявлено следующее:

- деревья расположенные на территории детского сада соответствуют нормам безопасности;
- целостность уличного игрового оборудования – не нарушена.

Вывод:

4. В ходе осмотра на территории дошкольного учреждения посторонних предметов не обнаружено, уличное игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

И.о.заведующего

\_\_\_\_\_ О.В.Бондарева

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ В.В.Грищенко

\_\_\_\_\_ Б.Р.Багадырова

## АКТ

### визуального обследования территорий МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39»

г. Краснодар

01.02.2024

1. Комиссия в составе: заведующего МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39» Е.В. Приходько, заведующий хозяйством – В.В.Грищенко, старший воспитатель – О.В.Бондарева .

2. 01.02.2024 года в 10:00 провела визуальное обследование состояния территории и целостности ограждения.

3. По результатам проверки выявлено следующее:

- деревья расположенные на территории детского сада соответствуют нормам безопасности;
- целостность уличного игрового оборудования – не нарушена.

Вывод:

4. В ходе осмотра на территории дошкольного учреждения посторонних предметов не обнаружено, уличное игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Заведующий

\_\_\_\_\_ Е.В. Приходько

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ В.В.Грищенко

\_\_\_\_\_ О.В.Бондарева