


«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.заведующего МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 39»
О.В.Бондарева
«09» января 2024 г.



АКТ

ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

от «09» января 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Бондарева Оксана Валентиновна, и.о.заведующего МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39». Члены комиссии Багадырова Белла Рамазановна – кладовщик: Грищенко Вера Владимировна – заведующий хозяйством: Сташева Марина Юрьевна – воспитатель, Титаренко Оксана Васильевна – воспитатель.

Составили настоящий акт в том, что:

нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39» (краткое наименование ДОУ) на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39»

Адрес образовательной организации: г. Краснодар, ул. им. Кирова, 59.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительной площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения сбоку самого здания учреждения, всего насчитывается 4 игровых площадок, 1 физкультурно-оздоровительная площадка. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, подскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное асфальтное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Игровой домик – 3 шт.	без повреждений	не выявлено		
2	Игровые комплексы – 2 шт.	исправны	не выявлено		

3	Скамейка деревянная – 5 шт.	исправна	не выявлено		
4	Машинка – 2 шт.	без повреждений	не выявлено		
5	Кораблик – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
6	Песочницы – 2 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
7	Бум – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
8	Мишень для метания – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
9	Лесенка – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
10	Павильон – 4 шт.	без повреждений	не выявлено		
11	Лазалка тип-6	без повреждений	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

О.В.Бондарева

Члены комиссии:

Б.Р.Багадырова
В.В.Грищенко
М.Ю.Сташева
О.В.Титаренко