

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 39»
Е.В.Приходько
«30» августа 2022 г.



АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
от «30» августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Приходько Екатерина Викторовна, заведующий МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39». Члены комиссии Бондарева Оксана Валентиновна - ответственный за охрану труда; Багадырова Белла Рамазановна - заведующий хозяйством; Сташева Марина Юрьевна - воспитатель. Чубенко Наталья Мазлумовна - председатель первичной профсоюзной организации.

составили настоящий акт в том, что:

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39»
(краткое наименование ДОУ)

на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 39»

Адрес образовательной организации: ул. им. Кирова, 59.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительной площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения сбоку самого здания учреждения, всего насчитывается 4 игровых площадок 1 физкультурно-оздоровительная площадка. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное мелко-гравийное (асфальтное) покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Игровой домик – 3 шт.	без повреждений	не выявлено		
2	Игровые комплексы – 2 шт.	исправны	не выявлено		

3	Скамейка деревянная – 5 шт.	исправна	присутствует сгнившая доска	заменена на новую	
4	Машинка – 2 шт.	без повреждений	не выявлено		
5	Кораблик – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
6	Песочницы – 2 шт.	песок в песочницах просеян	не выявлено		
7	Бум – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
8	Мишень для метания – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
9	Лесенка – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
10	Павильон - 4 шт.	без повреждений	присутствуют порванные сетки на окнах	заменены на новые	


Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:



Е.В.Приходько

Члены комиссии:



О.В.Бондарева
Б.Р.Багадырова
М.Ю.Сташева
Н.М.Чубенко